

### Technické údaje



#### Montážní instrukce:

Uřízněte kolmo hadici.  
Vložte hadici do šroubení až na doraz.  
Vyjmutí hadice: zatlačte na uvolňovací kroužek  
a vytáhněte hadici ven ze šroubení.


Těleso:	Poniklovaná mosaz
Uvolňovací kroužek:	Poniklovaná mosaz
Upínací břit:	Nerezová ocel
Těsnící o-kroužek:	NBR
Pracovní tlak:	-0,99 ÷ 12 bar
Teplota prostředí:	-20 ÷ 70 °C
Médium:	Stlačený vzduch, vakuum
Doporučené hadice:	Polyamid PA6, PA12, polyuretan
Tolerance hadice:	± 0,05 mm pro Ø 4 ÷ 10 mm ± 0,1 mm pro Ø 12 ÷ 14 mm

### Objednací kódy

#### 3CMR12...

##### Šroubení přímé


Kód	Ø	D1
3CMR1204M5	4	M5
3CMR120418	4	G1/8
3CMR120414	4	G1/4
3CMR1206M5	6	M5
3CMR120618	6	G1/8
3CMR120614	6	G1/4
3CMR120818	8	G1/8
3CMR120814	8	G1/4
3CMR120838	8	G3/8
3CMR121014	10	G1/4
3CMR121038	10	G3/8
3CMR121012	10	G1/2
3CMR121214	12	G1/4
3CMR121238	12	G3/8
3CMR121212	12	G1/2
3CMR121438	14	G3/8
3CMR121412	14	G1/2



#### 3CMR13...

##### Šroubení přímé s vnitřním závitem


Kód	Ø	D1
3CMR130418	4	G1/8
3CMR130618	6	G1/8
3CMR130614	6	G1/4
3CMR130818	8	G1/8
3CMR130814	8	G1/4
3CMR131014	10	G1/4
3CMR131038	10	G3/8



#### 3CMR18...

##### Spojka úhlová


Kód	Ø
3CMR180004	4
3CMR180006	6
3CMR180008	8
3CMR180010	10
3CMR180012	12
3CMR180014	14



#### 3CMR23...

##### Spojka „T“


Kód	Ø
3CMR230004	4
3CMR230006	6
3CMR230008	8
3CMR230010	10
3CMR230012	12
3CMR230014	14



#### 3CMR41...

##### Šroubení úhlové


Kód	Ø	D1
3CMR4104M5	4	M5
3CMR410418	4	G1/8
3CMR410414	4	G1/4
3CMR4106M5	6	M5
3CMR410618	6	G1/8
3CMR410614	6	G1/4
3CMR410818	8	G1/8
3CMR410814	8	G1/4
3CMR410838	8	G3/8
3CMR411014	10	G1/4
3CMR411038	10	G3/8
3CMR411012	10	G1/2
3CMR411214	12	G1/4
3CMR411238	12	G3/8
3CMR411212	12	G1/2
3CMR411438	14	G3/8
3CMR411412	14	G1/2



#### 3CMR53...

##### Šroubení úhlové prodloužené


Kód	Ø	D1
3CMR530418	4	G1/8
3CMR530618	6	G1/8
3CMR530614	6	G1/4
3CMR530818	8	G1/8
3CMR530814	8	G1/4



#### 3CMR17...

##### Šroubení úhlové s vnitřním závitem


Kód	Ø	D1
3CMR170418	4	G1/8
3CMR170618	6	G1/8
3CMR170614	6	G1/4
3CMR170818	8	G1/8
3CMR170814	8	G1/4
3CMR171014	10	G1/4
3CMR171038	10	G3/8



#### 3CMR43...

##### Šroubení „T“


Kód	Ø	D1
3CMR430418	4	G1/8
3CMR430414	4	G1/4
3CMR430618	6	G1/8
3CMR430614	6	G1/4
3CMR430818	8	G1/8
3CMR430814	8	G1/4
3CMR430838	8	G3/8
3CMR431014	10	G1/4
3CMR431038	10	G3/8
3CMR431238	12	G3/8
3CMR431212	12	G1/2



#### 3CMR44...

##### Šroubení „T“ boční


Kód	Ø	D1
3CMR440418	4	G1/8
3CMR440414	4	G1/4
3CMR440618	6	G1/8
3CMR440614	6	G1/4
3CMR440818	8	G1/8
3CMR440814	8	G1/4
3CMR441014	10	G1/4
3CMR441038	10	G3/8
3CMR441238	12	G3/8
3CMR441212	12	G1/2



### 3CMR26...

Spojka přímá


Kód	Ø1	Ø2
3CMR260004	4	4
3CMR260006	6	6
3CMR260604	6	4
3CMR260008	8	8
3CMR260806	8	6
3CMR260010	10	10
3CMR261008	10	8
3CMR260012	12	12
3CMR260014	14	14



### 3CMR25...

Redukce nástrčná


Kód	Ø	D1
3CMR250406	4	6
3CMR250408	4	8
3CMR250410	4	10
3CMR250412	4	12
3CMR250608	6	8
3CMR250610	6	10
3CMR250612	6	12
3CMR250614	6	14
3CMR250810	8	10
3CMR250812	8	12
3CMR250814	8	14
3CMR251012	10	12
3CMR251014	10	14
3CMR251214	12	14



### 3CMR25...

Redukce zvětšovací  
nástrčná


Kód	Ø	D1
3CMR250604	6	4
3CMR250806	8	6



### 3CMR27...

Spojka přímá  
přepážková


Kód	Ø	D1	L max
3CMR270004	4	12x1	11
3CMR270006	6	14x1	16
3CMR270008	8	16x1	17
3CMR270010	10	18x1	19
3CMR270012	12	20x1	20



### 3CMR51...

Spojka „Y“


Kód	Ø
3CMR510404	4
3CMR510606	6
3CMR510808	8



### 3CMR39...

Spojka nástrčná

Kód	D1
3CMR390004	4
3CMR390006	6
3CMR390008	8
3CMR390010	10
3CMR390012	12
3CMR390014	14



### 3CMR29...

Zátka


Kód	D1
3CMR290004	4
3CMR290006	6
3CMR290008	8
3CMR290010	10
3CMR290012	12
3CMR290014	14



### 3CMR35...

Objímka jednoduchá


Kód	Ø	D1
3CMR3504M5	4	M5
3CMR350418	4	G1/8
3CMR350618	6	G1/8
3CMR350614	6	G1/4
3CMR350818	8	G1/8
3CMR350814	8	G1/4
3CMR350838	8	G3/8
3CMR351014	10	G1/4
3CMR351038	10	G3/8
3CMR351238	12	G3/8
3CMR351212	12	G1/2



### 3CMR36...

Objímka dvojitá


Kód	Ø	D1
3CMR3604M5	4	M5
3CMR360418	4	G1/8
3CMR360618	6	G1/8
3CMR360614	6	G1/4
3CMR360818	8	G1/8
3CMR360814	8	G1/4
3CMR360838	8	G3/8
3CMR361014	10	G1/4
3CMR361038	10	G3/8
3CMR361238	12	G3/8
3CMR361212	12	G1/2



### 3CMR31...

Šroub dutý  
jednoduchý


Kód	D1
3CMR3100M5	M5
3CMR310018	G1/8
3CMR310014	G1/4
3CMR310038	G3/8
3CMR310012	G1/2



### 3CMR32...

Šroub dutý  
dvojitý

Kód	D1
3CMR320018	G1/8
3CMR320014	G1/4
3CMR320038	G3/8
3CMR320012	G1/2



### 3CMR33...

Šroub dutý  
trojitý

Kód	D1
3CMR330018	G1/8
3CMR330014	G1/4
3CMR330038	G3/8




### Objednací kódy

#### 3CMR30...

Těsnící kroužek  
hliníkový


Kód	D1	S
3CMR3000M5	M5	1
3CMR300018	G1/8	1,5
3CMR300014	G1/4	1,5
3CMR300038	G3/8	1,5
3CMR300012	G1/2	1,5



#### 3CMR24...

Spojka křížová


Kód	Ø
3CMR240004	4
3CMR240006	6
3CMR240008	8
3CMR240010	10
3CMR240012	12



#### 3CMR38...

Adaptér se závitem


Kód	Ø	D1
3CMR3804M5	4	M5
3CMR380418	4	G1/8
3CMR380414	4	G1/4
3CMR3806M5	6	M5
3CMR380618	6	G1/8
3CMR380614	6	G1/4
3CMR380818	8	G1/8
3CMR380814	8	G1/4
3CMR381014	10	G1/4
3CMR381038	10	G3/8
3CMR381238	12	G3/8
3CMR381212	12	G1/2



#### 3CMR58...

Spojka úhlová  
nástrčná


Kód	Ø	D1
3CMR580404	4	4
3CMR580406	4	6
3CMR580604	6	4
3CMR580606	6	6
3CMR580608	6	8
3CMR580806	8	6
3CMR580808	8	8
3CMR581010	10	10



#### 3CMR59...

Spojka „T“  
nástrčná

Kód	Ø	D1
3CMR590404	4	4
3CMR590406	4	6
3CMR590606	6	6
3CMR590608	6	8
3CMR590808	8	8
3CMR590810	8	10
3CMR591010	10	10



#### 3CMR60...

Spojka „T“ boční  
nástrčná

Kód	Ø	D1
3CMR600404	4	4
3CMR600406	4	6
3CMR600606	6	6
3CMR600608	6	8
3CMR600808	8	8
3CMR600810	8	10
3CMR601010	10	10

